

村山庁舎のセキュリティ対策にかかる工事等の状況について (平成28年3月現在)

現在対応中の工事等 (3月末までに工事完了予定)

- 管理棟を経由しないと8号棟へ入室できない管理工事
- 8号棟窓ガラス破壊センサー新設
- 8号棟サポート廊下監視カメラ新設
- BSL4施設内空気圧の情報提供システムの導入
- 村山庁舎外周フェンス改修
- 外周フェンス監視カメラ増設
- 屋外放送設備新設

現在調整中の工事等 (平成27年度補正予算)

1. 感染研が直接実施する事業
国立感染症研究所村山庁舎の敷地内歩道(南北方向)の整備
2. 武蔵村山市への補助事業
 - ① 施設の安全対策に資する防犯カメラの整備
 - ② 施設の安全対策及び緊急時の避難に際しての照度確保に資する街路灯の整備
 - ③ 緊急時の進入路確保のための緊急車両用通路の整備
 - ④ 緊急時の避難場所及び住民等が共同利用する施設周辺における災害対応施設の整備

国立感染症研究所施設周辺安全対策事業（平成27年度）

1 施設の安全対策に資する防犯カメラの整備

施工場所	施工内容
市立雷塚小学校及び第七小学校 周辺	通学路に記録一体型防犯カメラ 各10台設置
雷塚公園	公園内に記録一体型防犯カメラ 5台設置（園路改修等と一体で施工）

2 施設の安全対策及び緊急時の避難に際しての照度確保に資する街路灯の整備

施工場所	施工内容
主要市道第7号線（団地西通り）	LED街路灯（水銀灯250W相当） 26基設置
主要市道第8号線（学南通り）	LED街路灯（水銀灯400W相当） 11基設置
主要市道第10号線（学園通り）	LED街路灯（水銀灯300W相当） 17基設置

3 緊急時の進入路確保のための緊急車両用通路の整備

施工場所	施工内容
雷塚公園	園路の拡幅、ソーラー型園内灯設置、植栽、公園入口改修等

4 緊急時の避難場所及び住民等が共同利用する施設周辺における災害対応施設の整備

施工場所	施工内容
市立雷塚小学校	校舎及び体育館窓枠等改修（実施設計）
さいかち公園	災害対策用資材センター設置（1階 防災倉庫等、2階 集会所） 延床面積260㎡、利用者駐車場4台分